

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Главного управления МЧС России по Пермскому краю**

614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342) 210-44-23, ф. (342) 212-42-52, e-mail: gu@ugps.perm.ru

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми

614046, г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 2, тел. (342) 222-12-25, e-mail: ondperm@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 31 / 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы**

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Пермского края  
«Школа-интернат для детей с нарушением зрения» ИНН 5904102132

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение РАСПОРЯЖЕНИЯ № 31 от «19» января 2017 года начальника 1 ОНПР по городу Перми  
УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю Суханова Евгения Константиновича, в  
период с «01» февраля 2017 г. «28» февраля 2017 г. проведена плановая выездная проверка: Балмашевым  
Дмитрием Александровичем, заместителем начальника 1 Отдела надзорной деятельности и  
профилактической по городу Перми.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

юридического лица Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Пермского края  
«Школа-интернат для детей с нарушением зрения» (далее – ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей с  
нарушением зрения»), по адресу: г. Пермь, ул. Самаркандская, 32.

(по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Созиновой Светланой Николаевной, заместителем директора по АХЧ  
Лопатиной Ульяной Викторовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо  
устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание школы-интерната (здание Лит.А в соответствии с техническим паспортом).				
1.	В процессе эксплуатации не обеспечено содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них. (Согласно технического паспорта нежилого здания (инвентарный номер 2-308 Н, составлен по состоянию на 13.04.2010), на 1-м, 2-м, 3-м этажах произведено переоборудование помещений без соответствующих разрешений).	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 151 ч. 1; ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ст. 5 п.1; СНиП 21-01-97* п. 4.3.	03.07.2017	

2.	<p>Произведено изменение функционального назначения помещений 6, 7, 9 3-го этажа, согласно технического паспорта. Данные помещения объединены в одно спальное помещение для персонала, осуществляющего свою деятельность в ночное время. В тоже время для данного помещения не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ, применительно к новому назначению этого помещения. Помещение не защищено системой АПС.</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 4, ст. 80 п.3; ст. 83 ч.1. СП 5.13130.2009 приложение А п. А4.</p>	03.07.2017	
3.	<p>При обслуживании и установке средств обеспечения пожарной безопасности здания (АПС, СОУЭЛ) не соблюдаются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности. Проект отсутствует, ТО и ППР проводятся фактически. Произведены замены элементов систем и дополнения, в виде установки новых элементов (установлены дымовые ПИ в помещении поста охраны на 1-м этаже, замена типов шлейфов, ДПИ). Шлейфы АПС провисают (мастерская), проброшены над подвесным потолком (помещение 18, 1-го этажа – согласно технического паспорта).</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 п. 4, ст. 83 п. 1; ППР в РФ п. 61.</p>	03.07.2017	
4.	<p>Не все помещения (из следуемых к защите) здания защищены системой АПС (помещения 6, 7, 9 3-го этажа объединенные в одно помещение – спальное помещение для персонала; помещение 96 1-го этажа; часть коридора, помещение 56 1-го этажа (отсек потолка шириной более 0,75 м, ограничен балкой, выступающей от потолка на расстояние более 0,4 м); помещение 46 1-го этажа (нарушена целостность извещателя, разобран); согласно технического паспорта).</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 п. 4, ст. 83 п. 6; СП 5.13130.2009 Приложение А, п.А4., п. 13.3.8.</p>	03.07.2017	
5.	<p>Допущено размещение настенных звуковых оповещателей системы оповещения людей о пожаре на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм. (в помещениях 1, 4, 71, 87 1-го этажа; помещение 40 3-го этажа).</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 п. 4; СП 3.13130.2009 п. 4.4.</p>	03.07.2017	
6.	<p>Допущена установка точечных ДПИ до электросветильников на расстоянии менее 0,5 м. в</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 п. 4; СП 5.13130.2009 Приложение А,</p>	03.07.2017	

	помещениях (помещения 3, 19, 40, 2-го этажа).	п.А4., п. 13.3.6.		
7.	Не предусмотрена защитная конструкция ЛДПИ, в спортивном зале (помещение 44 1-го этажа – согласно технического паспорта). Корпус извещателей поврежден.	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 п. 4; СП 5.13130.2009 п. 13.15.15.	03.07.2017	
8.	Не обеспечено исправное состояние установки АПС. ДПИ не обеспечивает работоспособность, эффективность и своевременность обнаружения пожара (в помещении 63, 1-го этажа - установлены транспортировочные колпачки на ДПИ; в помещении 16, 2-го этажа – ДПИ закрыты полиэтиленом; - согласно технического паспорта).	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 п. 4, ст. 83 п. 6; ППР в РФ п. 61.	03.07.2017	
9.	В спортивном зале В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 п. 4; СП 5.13130.2009 п. 13.3.13.	03.07.2017	
10.	Автоматические установки пожарной сигнализации не обеспечивают подачу управляющих сигналов (на предмет ее отключения в случае пожара) на приборы управления инженерным и технологическим оборудованием (вентиляция пищеблока). Не разработан соответствующий алгоритм.	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 83 ч.4.	03.07.2017	
11.	Декларация пожарной безопасности (от 21.04.2014 № 57401380-ГО-02930), разработанная на здание является не полной и содержит не достоверные сведения. В разделе III, в указанном перечне выполняемых требований нормативных документов по пожарной безопасности перечислены, как документы, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений Закона так и требования самого Закона и нормативных документов, изданных в соответствии с ним (СП 2.13130.2009; СП 6.13130.2009) – указанные документы утратили силу, взамен их разработаны СП 2.13130.2012, СП 6.13130.2013. В декларации пожарной безопасности отсутствуют сведения о нормативных документах, требования которых соблюдались при разработке проектной документации на здание. Вместе с тем сведения в декларации	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 64 п. 4; Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91, Приложение 2 п. 9.	03.07.2017	

	указывают на выполнение ранее действовавших требований пожарной безопасности, при которых данный объект защиты был запроектирован.			
12.	Декларация пожарной безопасности (от 21.04.2014 № 57401380-ТО-02930) не уточнена или не разработана вновь с учетом необходимости изменения содержащихся в ней сведений и изменения требований пожарной безопасности.	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 64 п. 6; Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91, Приложение 2 п. 7, 8.	03.07.2017	
13.	Не разработаны (не представлены) на объекте специальные программы обучения мерам пожарной безопасности, по которым проводится обучение работников организаций в виде противопожарного инструктажа (вводный, первичный). Следовательно, работники школы-интерната, допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности.	ППР в РФ п. 3; Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 п.6.	03.07.2017	
14.	Не проведено обучение работников, непосредственно в организации, осуществляющих круглосуточную охрану (4 человека) по специальным программам пожарно-технического минимума. Не разработана (не представлена) специальная программа пожарно-технического минимума для работников, осуществляющих круглосуточную охрану организации. Следовательно, допущены к работе на объекте без прохождения обучения по специальным программам пожарно-технического минимума.	ППР в РФ п. 3; Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 п.39, 40, 51, 53.	03.07.2017	
15.	Инструкция о мерах пожарной безопасности, утвержденная на объекте не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII ППР в РФ. Не отражены следующие вопросы: - порядок содержания территории; - применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; - допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте. Не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в соответствии с п. 462 ППР в РФ.	ППР в РФ п. 2.	03.07.2017	
16.	Не обеспечено наличие (школа-интернат - объект с ночным пребыванием людей) инструкции о	ППР в РФ п. 9.	03.07.2017	

	<p>порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в ночное время (действующая инструкция не содержит признаков действия персонала для ночного времени. Отработка плана эвакуации людей при пожаре не проводилась в ночное время).</p>			
17.	<p>Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (не представлены средства).</p>	ПППР в РФ п. 9.	03.07.2017	
18.	<p>В складских, производственных, административных и общественных помещениях не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (в помещениях 28, 44, 45, 46, 24 1 этажа).</p>	ПППР в РФ п. 6.	03.07.2017	
19.	<p>На поэтажных планах эвакуации людей при пожаре на 1-м, 2-м, 3-м этажах не обозначены места хранения первичных средств пожаротушения в соответствии с местами указанными в журнале учета огнетушителей (п. 4.1.33 СП 9.13130.2009). В графической части планов эвакуации людей при пожаре на 1-м, 3-м этажах, планировка помещений не соответствует фактической (допущены перепланировки помещений, установка перегородок), при этом соответствующие изменения не внесены. На 2-м, 3-м этажах здания разработаны и вывешены этажные планы эвакуации, вместо секционных (при условии, что площадь каждого этажа более 1000 кв.м.). В спальнях помещений не предусмотрены локальные планы эвакуации.</p>	ПППР в РФ п. 7; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.1, п. 6.2.2.	03.07.2017	
20.	<p>Не организована подготовка лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, к действиям по эвакуации маломобильных граждан (люди с недостатками зрения) в случае возникновения пожара. Не представлены соответствующие документы.</p>	ПППР в РФ п. 13.	03.07.2017	
21.	<p>Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного (кабинеты труда, пищеблок) и складского назначения (кладовые,</p>	ПППР в РФ п. 20.	03.07.2017	

	книгохранилище) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".			
22.	Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) стропил и обрешетки чердака.	ППР в РФ п. 21.	03.07.2017	
23.	Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридора 1-го этажа (помещение № 25 согласно технического паспорта) препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	ППР в РФ п. 23 д).	03.07.2017	
24.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше и пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний. Тем самым не представляется возможным определить обеспечено ли содержание ограждений на крыше здания и пожарной лестницы в исправном состоянии.	ППР в РФ п. 24.	03.07.2017	
25.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений (произведено переоборудование помещений без соответствующих разрешений, согласно информации технического паспорта. Уменьшена ширина путей эвакуации по лестничным клеткам – изменены перила в л/кл, двери в л/кл (помещения 1, 17, 32, 47 3-го этажа согласно технического паспорта) и требований нормативных документов по пожарной безопасности (по освещенности – не производится включение эвакуационного (аварийного) освещения при срабатывании систем АПС и при прекращении электропитания рабочего освещения; информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, не соответствует информации, содержащейся в разработанных и размещенных на	ППР в РФ п. 33, 43	03.07.2017	

	каждом этаже здания планах эвакуации людей) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".			
26.	Не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение путей эвакуации по всем маршрутам эвакуации (в коридорах, на лестничных маршах, в местах пересечения и т.д.).	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ст. 5 п.1, ст. 30 п. 12; ППР в РФ п. 43; СП 4.13130.2013 п. 7.5.	03.07.2017	
27.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (эвакуационные выходы из коридоров 1-го, 2-го, 3-го этажей в лестничные клетки, двери тамбуров выходов из лестничных клеток непосредственно с 1-го этажа).	ППР в РФ п. 35.	03.07.2017	
28.	Не предусмотрено обеспечение доступа пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара. В инструкции о мерах пожарной безопасности, а также в инструкции о порядке действий персонала не предусмотрено данное мероприятие.	ППР в РФ п. 35.	03.07.2017	
29.	Устроены пороги в полу (прибитые бруски вокруг лючка узла коммуникации) на путях эвакуации, препятствующие свободной эвакуации людей (коридор 3-го этажа, помещение 49 согласно технического паспорта).	ППР в РФ п. 36 а).	03.07.2017	
30.	Допущено загромождение эвакуационных путей (коридоры 1-го, 2-го, 3-го этажей) мебелью (диваны вдоль стен, витрина остекленная. Стол и шкаф – помещение 31 (согласно технического паспорта). Пути эвакуации в пищеблоке, в том числе в тамбуре выхода непосредственно на улицу (устроен шкаф, инвентарь).	ППР в РФ п. 36 б).	03.07.2017	
31.	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников в коридорах и помещениях 1-го, 2-го, 3-го этажей (помещения 4, 15, 38, 39, 40, 43 2-го этажа).	ППР в РФ п. 43 в).	03.07.2017	
32.	Не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек (всего предоставленных фонарей при	ППР в РФ п. 9, 38.	03.07.2017	

	проверке – 2, из расчета необходимых - 6) в том числе не менее 1 фонаря на каждого дежурного.			
33.	Не организовано проведение проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (ПГ) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Представлен акт проверки лишь для одного ПГ, хотя здание школы-интерната должно быть обеспечено в целях пожаротушения не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с.	ППР в РФ п. 55.	03.07.2017	
34.	Не организована не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности противопожарных дверей, защитных устройств в противопожарных преградах с оформлением соответствующего акта проверки.	ППР в РФ п. 61	03.07.2017	
35.	На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (не представлена).	ППР в РФ п. 61.	03.07.2017	
36.	Противопожарные двери не имеют устройств для самозакрывания.	ППР в РФ п. 62.	03.07.2017	
37.	Устройства для самозакрывания дверей в лестничных клетках находятся в не исправном состоянии (не прижимают плотно двери).	ППР в РФ п. 62	03.07.2017	
38.	Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций (межэтажные перекрытия, противопожарные преграды помещений книгохранилища, лыжной базы) трубопроводами и другим технологическим оборудованием не имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций REI 45. В помещениях сан.узлов, душевых и др. на (полипропиленовых) трубопроводах (допускается установка противопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам, в местах пересечения межэтажных перекрытий).	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 137 ч. 4.	03.07.2017	
39.	Не произведен расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП12.13130, для помещений	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 4.13130.2013 п. 5.1.2.	03.07.2017	

	производственного, складского и технического назначения (кабинеты труда, кладовые, книгохранилище, электрощитовые, сушилка, вентиляционная камера, техническое подполье).			
40.	Не хранятся у дежурного персонала сводные планы эвакуации (вторые экземпляры этажных планов эвакуации).	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.1, п. 6.2.2.	03.07.2017	
41.	Предусмотренный в составе объекта пищеблок, не выделен противопожарной стеной 2-го типа, с соответствующим заполнением проема (установлена металлопластиковая перегородка с дверью).	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 4.13130.2013 п. 5.6.4	03.07.2017	
42.	Во всех лестничных клетках допускается прокладка открыто проложенных электрических кабелей и проводов.	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 1.13130.2009 п. 4.4.4.	03.07.2017	
43.	Не предусмотрены перила на лестницах ведущих непосредственно наружу из лестничных клеток на 1-м этаже (помещения 64, 10, 22 – согласно технического паспорта).	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4.	03.07.2017	
44.	Не предусмотрены (отсутствуют) ограждения с перилами на лестнице ведущей непосредственно наружу из изолятора (помещение 80 1-го этажа – согласно технического паспорта). Высота ограждения должна быть 0,8 м.	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4., п. 8.2.1	03.07.2017	
45.	Не предусмотрен зазор между поручнями ограждений лестничных маршей шириной не менее 75 миллиметров (произведена замена перил в лестничных клетках).	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 4.13130.2013 п. 7.14.	03.07.2017	
46.	На путях эвакуации коридоры 1-го (помещения 33, 34, 47 - согласно технического паспорта), 2-го (помещения 44, 48 - согласно технического паспорта), 3-го этажей (помещения 49, 50 – согласно технического паспорта) допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стены (электрощиты).	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 1,13130.2009 п. 4.3.3.	03.07.2017	
47.	В лестничной клетке допускается размещение оборудования (электрощит), выступающего из плоскости стены на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц (1-ый этаж помещения 64 – согласно технического паспорта).	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 1.13130.2009 п. 4.4.4.	03.07.2017	
48.	Коридор 1-го этажа (помещение 34 – согласно технического паспорта) не разделен противопожарными	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 1.13130.2009 п. 4.3.3.	03.07.2017	

	перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м.			
49.	Коридоры 2-го и 3-го этажей здания разделены перегородками с пределом огнестойкости менее требуемого (2-й тип - EI 15) и заполнением проема в виде дверей (3-й тип - EIW 15).	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 1.13130.2009 п. 4.3.3.	03.07.2017	
50.	Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции в производственных помещениях (помещения 20, 32 1-го этажа – согласно технического паспорта).	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 7.13130.2013 п. 7.2 ж).	03.07.2017	
51.	Подвальный этаж (техническое подполье) не выделен от лестничных клеток противопожарными преградами с требуемым пределом огнестойкости (люки не в противопожарном исполнении) имеет сообщение с первым этажом.	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 4.13130.2013 п. 4.18.	03.07.2017	
52.	Не предусмотрены выходы на кровлю через окна, оборудованные стационарными лестницами, на чердаке.	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 4.13130.2013 п. 7.5.	03.07.2017	
53.	В местах перепада высоты кровли более 1 метр не предусмотрены пожарные лестницы.	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 4.13130.2013 п. 7.10.	03.07.2017	
54.	Двери (двустворчатые) на путях эвакуации (вход в тамбур) на 1-м этаже в лестничной клетке (помещение 78 – согласно технического паспорта) имеют высоту менее 1,9 м.	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5.	03.07.2017	
55.	Двери эвакуационных выходов (помещение 34, 1-го этажа – согласно технического паспорта) ведущие непосредственно наружу открываются не по направлению выхода из здания.	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6.	03.07.2017	
56.	Не предусмотрены устройства для крепления к полу стульев в актовом зале (либо обязательное соединение их в ряду между собой при количестве мест не более 200).	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; ППР в РФ п. 107. СП 1.13130.2009 п. 8.1.29.	03.07.2017	
57.	Не предусмотрен дополнительный выход из помещения столярной мастерской (помещение 20 1-го этажа согласно технического паспорта) непосредственно наружу (через утепленный тамбур) или через коридор, примыкающий к мастерской, в котором отсутствует выход из классов, учебных кабинетов.	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 1.13130.2009 п. 8.2.5.	03.07.2017	
58.	Допускаются горизонтальные членения в ограждениях перил маршей лестниц и ограждений площадок в лестничных клетках, при необходимых вертикальных элементах с просветом не более 0,1 м.	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 1.13130.2009 п. 8.2.1.	03.07.2017	
59.	Отсутствует второй эвакуационный выход из спортивного зала (помещение 44, 1-го этажа согласно технического паспорта) при возможном	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 1.13130.2009 п. 4.2.1.	03.07.2017	

	единовременном нахождении людей в зале более 50 человек с учетом его площади. В инструкции отсутствуют сведения о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться в помещении.			
60.	Отсутствует второй эвакуационный выход из пищеблока при возможном единовременном нахождении людей (в том числе в обеденных залах) более 50 человек с учетом его площади и помещения загрузки, выгрузки, которое исключает второй выход (через помещение 55, 1-го этажа – согласно технического паспорта). В инструкции отсутствуют сведения о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться в помещениях пищеблока в т.ч. обеденных залах.	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 1.13130.2009 п. 4.2.1.	03.07.2017	
61.	Нарушен принцип эвакуации из помещений спортивного зала (помещения 40, 39, 1-го этажа согласно технического паспорта), выходы ведут через помещение, которое не обеспечено эвакуационным выходом.	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 89 ч.3.	03.07.2017	
62.	С учетом расположения помещений Ф1.1 в части здания Ф4.1 на третьем этаже (часть здания) имеющие одни эвакуационные выходы через лестничные клетки, ширина маршей лестниц в них менее 1,35 (по факту от 120 до 124 см).	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 1.13130.2009 п. 4.4.1 а).	03.07.2017	
63.	Ширина лестничной площадки в лестничных клетках менее ширины марша (по факту от 106 до 110 см.).	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 1.13130.2009 п. 4.4.3.	03.07.2017	
64.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации из помещений (двери санузлов, душевых, раздевалок) составляет менее 0,7 м (фактически – от 0,6 до 0,68 м.).	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4.	03.07.2017	
65.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации из помещения кинозала (помещении 47 2-го этажа – согласно технического паспорта) менее 1 м (фактически 0,78 м.).	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4.	03.07.2017	
66.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения кинозала (помещение 47, 2-го этажа – согласно технического паспорта) менее 0,8 м (фактически 0,71 м.).	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5.	03.07.2017	
67.	Ширина эвакуационного выхода при следовании по коридору (коридор помещение 25 в помещение 26, 1-го этажа – согласно технического паспорта) менее 1,2 м (фактически 0,95 м.).	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5.	03.07.2017	
68.	Высота эвакуационного выхода в свету из помещения хранения книг (помещение 46, 2-го этажа – согласно технического паспорта) менее 1,9 м.	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5.	03.07.2017	
69.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации из помещения хранения книг	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1;	03.07.2017	

	(помещение 46, 2-го этажа – согласно технического паспорта) менее 0,7 м.	СП 1.13130.2009 п. 4.3.4.		
70.	Не предусмотрены перила на лестнице в помещении кинозала на 2-м этаже (помещения 47 – согласно технического паспорта) при высоте более 45 см.	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4.	03.07.2017	
71.	Помещение хранения книг (помещение 46 на 2-м этаже – согласно технического паспорта) не выделено противопожарными преградами (перегородка разделяющая данное помещение и помещение кинозала не является перегородкой 1-го типа, предел огнестойкости менее EI 45).	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 4.13130.2013 п. 5.6.4.	03.07.2017	
72.	Отсутствует герметизация материалами группы НГ (имеются сквозные отверстия) в узлах пересечения стен и перегородок путей эвакуации (общие коридоры, холлы) инженерными коммуникациями (кабельные изделия, трубопроводы отопления, водоснабжения и т.д.).	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 2.13130.2012 п. 5.2.7.	03.07.2017	
Хозяйственный корпус, овощехранилище склада (здания Лит. Б, Лит. Г; склады – Лит. Г1-Г5 в соответствии с техническим паспортом).				
73.	Не разработаны и не утверждены руководителем, инструкции о мерах пожарной безопасности, в отношении каждого объекта находящегося в пользовании (здание хозяйственного корпуса – Лит. Б; овощехранилище – Лит. Г; склады – Лит. Г1-Г5).	ППР в РФ п. 2.	03.07.2017	
74.	В складских, производственных, административных и общественных помещениях не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (в помещениях корпуса – Лит. Б; овощехранилище – Лит. Г; склады – Лит. Г1-Г5).	ППР в РФ п. 6.	03.07.2017	
75.	Не произведен расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП12.13130, для помещений производственного, складского и технического назначения (кладовка, гараж, машинное отделение, помещения для белья) и здания в целом.	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 п.2 ч.1; СП 4.13130.2013 п. 5.1.2	03.07.2017	
76.	Техническое помещение (бойлерная) используется для организации хранения оборудования, мебели и других предметов.	ППР в РФ п. 23 б).	03.07.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Балмашев Дмитрий Александрович, заместитель  
начальника 1 Отдела надзорной деятельности и  
профилактической по городу Перми  
(должность, фамилия, инициалы)

«28» 02 2017 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:  
Созинова Светлана Николаевна, директор  
ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей с  
нарушением зрения»  
(должность, фамилия, инициалы)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

(подпись)